



2. Руководителям авиапредприятий:

2.1. Провести анализ недостатков, отмеченных в актах комиссий.


2.2. До 31 октября 2016 года принять меры по устранению выявленных недостатков и доложить об их устранении рапортами через отдел ИБП СЗ МТУ Росавиации.

3. Начальнику ОИБП СЗ МТУ Росавиации организовать доведение Приказа до руководителей подведомственных организаций ГА.

4. Заместителям начальника управления и начальникам отделов, по направлениям деятельности, организовать контроль за устранением выявленных замечаний и недостатков.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления



О.Т. Гринченко