

КК УУЗЗВТЬБ

УУУКЫЛЫБ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БП № 13

12/3/5  
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ИНФОРМИРУЮ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ И ОБ ОПЕРАТИВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

04.08.2018 НА УДАЛЕНИИ 135 КМ ОТ КТА АЭРОДРОМА ИГАРКА (ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) В 05 Ч 43 МИН (02 Ч 43 МИН UTC) ПРОИЗОШЛА КАТАСТРОФА ВЕРТОЛЕТА МИ-8АМТ RA-25640 АО «ЮТЭЙР-ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ».

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЙСА С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕВОЗКИ ПассажиРОВ ПО МАРШРУТУ П.П. ВАНКОР – П.П. ТАРКО-САЛЕ ЭКИПАЖ ВЕРТОЛЕТА МИ-8АМТ RA-25640 ПРИ НАБОРЕ ВЫСОТЫ ДОПУСТИЛ СТОЛКНОВЕНИЕ ЛОПАСТЯМИ НЕСУЩЕГО ВИНТА С ТРОСАМИ ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ ГРУЗА ВЕРТОЛЕТА МИ-8АМТ RA-22427, ВЗЛЕТЕВШЕГО РАНЕЕ С ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ П.П. ВАНКОР С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ПО МАРШРУТУ П.П. ВАНКОР – П.П. СУЗУН – П.П. ВАНКОР. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ХВОСТОВАЯ БАЛКА ВЕРТОЛЕТА МИ-8АМТ RA-25640 ОТДЕЛИЛАСЬ ОТ ФЮЗЕЛЯЖА. ФЮЗЕЛЯЖ ВЕРТОЛЕТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ И СГОРЕЛ, ХВОСТОВАЯ БАЛКА С НАМОТАННЫМИ НА РУЛЕВОЙ ВИНТ ТРОСАМИ ПОДВЕСКИ И ГРУЗОМ УПАЛА НА ЗЕМЛЮ В 115 М ОТ ФЮЗЕЛЯЖА. НАХОДИВШИЕСЯ НА БОРТУ 3 ЧЛЕНА ЭКИПАЖА И 15 ПАССАЖИРОВ ПОГИБЛИ. ВЕРТОЛЕТ МИ-8АМТ RA-22427 ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ПОЛУЧИЛ.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

НАЧАЛЬНИК УИБП

  
С.С. МАСТЕРОВ

Огарков М.А.  
(495) 645 85 55 доб. 5235

13.08.2018

13.08.18  


КК УУЗЗВТЬ

УУУКЫЛЫЬ

131315  
ИНФОРМАЦИЯ ПО БП № 13

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

КОМИССИЕЙ МАК ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ВЫШЕУКАЗАННОГО АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

«С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ ПОВТОРНО ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АП С ВЕРТОЛЕТОМ МИ-8Т RA-22634 ПРИ ЕГО СТОЛКНОВЕНИИ С СИСТЕМОЙ ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРТОЛЕТА КА-32Т RA-31010 18.08.2005 И АП ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ГИДРОСАМОЛЕТА CESSNA U206F RA-67523 С ВЕРТОЛЕТОМ ROBINSON R-44 RA-04383 08.08.2015».

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ (НАЧАЛЬНИКАМ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСАВИАЦИИ ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И ЭКСПЛУАТАНТОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.
2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РАССМОТРЕТЬ И ПРИНЯТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

КОНЕЦ МАСТЕРОВ.

НАЧАЛЬНИК УИБП

  
С.С. МАСТЕРОВ

Огарков М.А.  
(495) 645 85 55 доб. 5235

13.08.2018

19.08.18  
